




1



2




- Ⓐ PRESS TO TURN DEVICE ON / OFF
- Ⓑ PULSE PARA ENCENDER O APAGAR EL DISPOSITIVO
- Ⓒ APPUYEZ POUR METTRE L'APPAREIL EN MARCHÉ OU ARRÊTER L'APPAREIL
- Ⓓ DRÜCKEN, UM DAS GERÄT EIN- / AUSZUSCHALTEN
- Ⓔ KYTKÄ LAITTEEN VIKKA PAINAMALLA
- Ⓚ TRYKK FOR Å SLÅ ENHETEN PÅ / AV
- Ⓛ TRYK FOR AT TÆNDE/SLUKKE FOR ENHEDEN
- Ⓜ TRYCK FÖR ATT SÄTTA PÅ/STÅNGA AV ENHETEN
- Ⓝ DRUK HIER OM DE THERMOMETER AAN/UIT TE ZETTEN
- Ⓟ PREMIERE PER ACCENDERE/SPENDERE IL DISPOSITIVO
- Ⓡ PRIMA PARA LIGAR/DESLIGAR O DISPOSITIVO

- Ⓐ NACISNAĆ W CELU WŁĄCZENIA / WYŁĄCZENIA URZĄDZENIA
- Ⓑ НАЖМИТЕ НА ЭТУ КНОПКУ ДЛЯ ВКЛЮЧЕНИЯ / ВЫКЛЮЧЕНИЯ УСТРОЙСТВА
- Ⓒ STISKNUTÍM PŘÍSTROJ ZAPNETE ČI VYPNETE
- Ⓓ STLAČENÍM ZARIADENIE ZAPNETE ALEBO VYPNETE
- Ⓔ NYOMJA MEG A KÉSZÜLÉK KI/BE KAPCSOLÁSÁHOZ
- Ⓚ PENTRU A PORNÍ A PARATUL APĂȘAȚI ON / OFF
- Ⓛ PRITISNITE ZA VKLOP/IZKLOP NAPRAVE
- Ⓜ PRITISNITE ZA UKL./ISKLJ UREĐAJA
- Ⓡ VAJUTAGE SEADME SISSE/VÄLJA LÖLITAMISEKS
- Ⓟ NOSPIEDIET, LAI IERĪCI IESLĒGTU/IZSLĒGTU
- Ⓡ PASPAUSKITE IR ĮRENGINI ĮJUNGSITE / IŠJUNGSITE

2

3



3



- Ⓐ PRESS TO SWITCH BETWEEN FAHRENHEIT AND CELSIUS
- Ⓑ PULSE PARA CAMBIAR ENTRE GRADOS FAHRENHEIT Y CELSIUS
- Ⓒ APPUYEZ POUR BASCULER ENTRE LES DEGRÉS FAHRENHEIT ET LES DEGRÉS CELSIUS
- Ⓓ DRÜCKEN, UM ZWISCHEN CELSIUS UND FAHRENHEIT ZU WECHSELN
- Ⓔ VALINDA FAHRENHEIT- JA CELSIUS-ASTEIDEN VÄLITÄ PAINAMALLA
- Ⓚ TRYKK FOR Å VEKSELE MELLOM FAHRENHEIT OG CELSIUS
- Ⓛ TRYK FOR AT SKIFTE MELLEM FAHRENHEIT OG CELSIUS
- Ⓜ TRYCK FÖR ATT VÄXLA MELLAN FAHRENHEIT OCH CELSIUS


- Ⓝ DRUK HIER OM TE SCHAKELN TUSSEN FAHRENHEIT EN CELSIUS
- Ⓟ PREMIERE PER PASSARE DA FAHRENHEIT A CELSIUS E VICEVERSA
- Ⓡ PRIMA PARA MUDAR ENTRE FAHRENHEIT E CELSIUS
- Ⓡ NACISNAĆ W CELU PRZELĄCZENIA WSKAZANIA NA STOPNIE FAHRENHEITA LUB CELSIUSA
- Ⓚ НАЖМИТЕ НА ЭТУ КНОПКУ ДЛЯ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ ОТ ФАХЕНХЕЙТА К ЦЕЛЬСИУ
- Ⓛ STISKNUTÍM PŘEPÍNÁTE MEZI JEDNOTKAMI FAHRENHEIT A CELSIUS
- Ⓜ STLAČENÍM PREPÍNATE MEDZI STUPŇAMI FAHRENHEITA A CELZIA
- Ⓡ NYOMJA MEG A FAHRENHEIT ÉS CELSIUS KÖZÖTTI VÁLTÁSHOZ
- Ⓚ APĂȘAȚI PENTRU A COMUTA DE LA FAHRENHEIT LA CELSIUS
- Ⓛ PRITISNITE ZA PREKLOP MED STOPINJAMI FAHRENHEITA IN CELZIJA
- Ⓚ PRITISNITE ZA PREBAČVANJE IZMEBU FAHRENHEITA I CELZIUSA
- Ⓛ VAJUTAGE ÜMBER LÖLITUSTEKS FAHRENHEITI JA CELSIUSE KRAADIDE VAHEL
- Ⓡ NOSPIEDIET, LAI PĀRSLĒGĒTOS STARP FĀRENHEITA UN CELSIJA GRĀDIEM
- Ⓡ PASPAUSKITE, KAD PERJUNGTUMĒTE IŠ FAHRENHEITU Į CELSIJUS

4





4

5






(3mm)



7

1 - LR-44 (1.5V)



EN

⚠ **WARNING:** Never leave thermometer in the food on the barbecue.

⚠ **WARNING:** DO NOT expose the thermometer to temperatures outside of operating temperature range.

USE AND CARE:

- Clean the probe with damp cloth before use.
- Press the ON/OFF button to turn on the thermometer.
- If device does not switch on, remove battery, wait 10 seconds, and reinstall battery. See illustration (page 7) for detail.
- Clean the thermometer with a damp cloth after use.
- Turn off thermometer to conserve battery life. Device shuts off automatically after 15 minutes.

TEMPERATURE RANGE:

0°C to 230°C (32°F to 446°F)

ACCURACY:

±1°C (±1.8°F) from 0°C to 100°C (32°F to 212°F)
 ±2°C (±3.6°F) from 100°C to 150°C (212°F to 302°F)
 ±5°C (±9.0°F) from 150°C to 230°C (302°F to 446°F)

TEMPERATURE SAMPLING CYCLE:

≤ 15 seconds

STORAGE TEMPERATURE RANGE:

-10°C to 60°C (14°F to 140°F)

OPERATIONAL TEMPERATURE RANGE:

0°C to 50°C (32°F to 122°F)

ES

⚠ **ADVERTENCIA:** nunca deje el termómetro sobre los alimentos en la barbacoa.

⚠ **ADVERTENCIA:** NO exponga el termómetro a temperaturas que sobrepasen los límites de temperatura de funcionamiento.

UTILIZACIÓN Y CUIDADOS:

- Limpie la sonda con un paño humedecido antes del uso.
- Pulse el botón ON/OFF (encendido/apagado) para encender el termómetro.
- Si el dispositivo no se enciende, retire la batería, espere 10 segundos y vuelva a colocar la batería. Consulte la ilustración (página 7) para obtener más detalles.
- Limpie el termómetro con un paño humedecido después del uso.
- Apague el termómetro para prolongar la vida útil de la pila. El dispositivo se apaga automáticamente transcurridos 15 minutos.

AMPLITUD DE TEMPERATURA:

0°C a 230°C (32°F a 446°F)

PRECISIÓN:

±1°C (±1.8°F) de 0°C a 100°C (32°F a 212°F)
 ±2°C (±3.6°F) de 100°C a 150°C (212°F a 302°F)
 ±5°C (±9.0°F) de 150°C a 230°C (302°F a 446°F)

CICLO DE MUESTREO DE TEMPERATURA:

≤ 15 segundos

AMPLITUD DE TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO:

-10°C a 60°C (14°F a 140°F)

AMPLITUD DE TEMPERATURA OPERATIVA:

0°C a 50°C (32°F a 122°F)

9